

中山市庆谊金属制品有限公司
围墙整治项目树木处置方案
(参照《广东省工程建设项目树木保护专章编写
指引(试行)》)

2025.3



建设单位(盖章): 中山市庆谊金属制品有限公司

编制单位(盖章): 中山市庆谊金属制品有限公司

2025年3月17日

目录

1 项目概述	3
1.1 项目名称	3
1.2 项目区位	3
1.3 项目规模	3
1.4 项目意义	3
1.5 申请迁移树木的总体情况	3
2 编制依据	4
2.1 法律法规	4
2.2 技术规范及指引	4
2.3 指导性文件	4
3.编制原则	4
3.1 树木分类基本定义	5
3.2 树木处置原则	5
3.3 保护利用与迁改原则	6
4.树木现状	6
4.1 树木资源信息汇总表	8
4.2 迁入地及迁入方式	6
5.树木迁移情况	10

1 项目概述

1.1 项目名称

中山市庆谊金属制品有限公司围墙整治项目

1.2 项目区位

中山市神湾镇神湾大道南 172 号之一（庆谊公司）侧面围墙

1.3 项目规模

本项目计划迁移 7 颗高山榕至神湾镇海港村港康路北侧空地，我司已聘请 3 名园林相关专业中级及以上职称的专家实地考察研判，发现该批树木无明显主干，主要靠气生根形成丛生状根茎的混合体，因此具体胸径无法测量。专家们一致表示，该批高山榕无法起挖土球，不具备迁移利用价值和条件，无法作为名树古木后备资源。迁移过程按照技术标准实施，采用少修剪移植等先进技术，严控树冠修剪量，确保迁移树木的成活率和完好率。

1.4 项目意义

现我公司一侧围墙旁存有 7 颗高山榕，现长势旺盛，根部发展迅猛，导致周围部分围墙已出现裂痕，随时存有倒塌风险，影响周边行人的出行安全。为妥善消除围墙倒塌的安全隐患，保障树木健康生长，我司计划将围墙旁树木迁移至镇内磨刀工业区港康路道路旁空地。

1.5 申请迁移树木的总体情况

因消除围墙安全隐患需要，本次申请范围内涉及处置及保护利用树木 7 株，具体情况为异地迁移种植 7 株至中山市神湾镇海港村港康路北侧空地，本项目不涉及古树名木和古树后续资源、

胸径 80cm 以上的树木。处置由建设单位中山市庆谊金属制品企业有限公司承担迁移和养护费用，并采取保护措施，后续养护由建设单位负责。

2 编制依据

2.1 法律法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》
- (2) 《中华人民共和国城市规划法》
- (3) 《城市绿化条例》
- (4) 《广东省城市绿化条例》

2.2 技术规范及指引

- (1) 《中山市国土空间规划技术标准与准则(2023 版)》
- (2) 《中山市海绵城市规划建设管理办法(试行)》
- (3) 《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018
- (4) 《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021
- (5) 《城市道路绿化规划与设计规范》CTJ75-1997
- (6) 《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012
- (7) 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012

2.3 指导性文件

- (1)《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》国发办【2021】19 号
- (2) 《中山城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》
- (3) 《关于完善中山市绿化工作管理体制机制的实施意见》

3.编制原则

3.1 树木分类基本定义

(1) 古树名木:古树,是指树龄在 100 年以上(含 100 年)的树木。名木,是指国内外稀有的以及具有历史价值和纪念意义及重要科研价值的树木。

(2) 其它树木:除古树名木以外,树龄在 80 年以下的其它树木。

3.2 树木处置原则

(1) 规范程序。对于确须移植或砍伐的树木应依法依规办理移植或砍伐审批手续,审批结果及时在指定网站做好公开公示。施工时,应在现场显著位置设立告示牌进行公示。对未经审批的移植、砍伐行为要从严处罚。

(2) 妥善管理。应留尽留,最大限度保护。

(3) 质量管控。严把苗木质量关,对现有移植树种需要严格按照规范实行质量保证。保证移植过程中的树木存活率。

(4) 专业施工。绿化工程建设严格按照施工规范进行。地形整理、树穴开挖、基肥施放等必须符合设计要求,严禁偷工减料。

(5) 精细养护。对苗木进行科学管理,规范树木培育、病虫害防治、树木健康评估、树木修剪等工作。合理修剪树木,避免对原有和新种树木过度截枝截干。

(6) 落实监管。对项目进行事中事后监管,建立监督检查、考核评价及奖惩问责制度。

(7) 以人为本。加强公众参与,营造共建共享氛围。道路绿

化方案及树木回迁移植方案须按规定征求公众意见

3.3 保护利用与迁改原则

1、坚持树木保护优先、分级分类，合理利用的指导思想，保护树木及其生态环境。

(1) 本项目迁移树木均为高山榕，树龄均不超过 20 年，不涉及名树古木。

(2) 为消除安全隐患，将以上树木申请做迁移处理。

4.树木现状

4.1 树木现状情况

本次迁移树木为 7 颗榕树，树种均为高山榕，不涉及古树名木，我司已聘请 3 名园林相关专业中级及以上职称的专家实地考察研判，发现该批树木无明显主干，主要靠气生根形成丛生状根茎的混合体，因此具体胸径无法测量。由于公司围墙外侧泥土稀薄，树木立地环境一般。



图 1：树木立地现状图片

4.2 迁入地及迁入方式

树木拟迁移至神湾镇海港村港康路北侧,迁移距离约 3000 米,采用吊车迁移、土壤、水源等条件与迁移前相同。

4.2 树木资源信息汇总表

序号	地点/路段	树木名称	胸径 (cm)	数量(株)	迁移/砍伐	原因	种植/藏植地点	树木现场照片	备注
1	神湾大道南172号之一(庆谊公司)侧面围墙	高山榕	/	1	异地迁移种植	现我公司一侧围墙旁存有7颗榕树，现长势旺盛，根部发展迅猛，导致周围部分围墙已出现裂痕，随时存有倒塌风险，影响周边行人的出行安全。为妥善消除围墙倒塌的安全隐患，保障树木健康生长，我司计划将围墙旁树木迁移至镇内磨刀工业区港康路道路旁空地。	神湾镇海港村港康路北侧空地		
2	神湾大道南172号之一(庆谊公司)侧面围墙	高山榕	/	1	异地迁移种植				
3	神湾大道南172号之一(庆谊公司)侧面围墙	高山榕	/	1	异地迁移种植				

表 1 树木资源信息汇总表

序号	地点/路段	树木名称	胸径 (cm)	数量(株)	迁移/砍伐	原因	种植/藏植地点	树木现场照片	备注
4	神湾大道南172号之一(庆谊公司)侧面围墙	高山榕	/	1	异地迁移种植	现我公司一侧围墙旁存有7颗榕树，现长势旺盛，根部发展迅猛，导致周围部分围墙已出现裂痕，随时存有倒塌风险，影响周边行人的出行安全。为妥善消除围墙倒塌的安全隐患，保障树木健康生长，我司计划将围墙旁树木迁移至镇内磨刀工业区港康路道路旁空地。	神湾镇海港村港康路北侧空地		
5	神湾大道南172号之一(庆谊公司)侧面围墙	高山榕	/	1	异地迁移种植				
6	神湾大道南172号之一(庆谊公司)侧面围墙	高山榕	/	1	异地迁移种植				
7	神湾大道南172号之一(庆谊公司)侧面围墙	高山榕	/	1	异地迁移种植				
备注：1.迁移方式有回迁利用、异地迁移种植、异地迁移藏植；2.“砍伐”又称“异地处理”									

表 1 树木资源信息汇总表（续）

5.树木迁移情况

本项目共迁移树木 7 颗，不涉及古木名树，均迁往神湾镇海港村磨刀工业区内港康路北侧空地。



图二：拟接收迁移树木的地点现状图之一



图三：拟接收迁移树木的地点现状图之二



图四：拟接收迁移树木的地点现状图之三

中山市庆谊金属制品有限公司围墙整治项目待处置树木评审意见

2025年3月11日，中山市庆谊金属制品有限公司邀请钟英汉、罗本楠、刘智青3位园林绿化专家组成专家组，对中山市神湾镇神湾大道南172号之一（庆谊公司）侧面围墙七株待处置树木进行评审。

经专家组现场勘察，对现状树木进行研判，充分论证，提出评审意见如下：

1、待处置树木为高山榕，位于庆谊公司侧面围墙外面村道路旁，该批高山榕无明显主干，主要靠气生根形成丛生状根茎的混合体。

2、该批高山榕长期受台风袭击，造成树冠凌乱，无树形。

3、该批高山榕一侧紧贴围墙，另一则为硬底化村道，树根已对围墙和路面造成极大危害，安全隐患无法排除。同时，高山榕也无法起挖土球，不具备迁移利用价值和条件。

综上所述，建议对高山榕作场地清表处理。

专家组：钟英汉 罗本楠 刘智青

2025年3月11日